

За последние 5 лет в республике на объектах экономики произошло 486 пожаров, в результате которых:

- погибло 12 и травмировано 24 человека;**
- материальный ущерб составил более 90 млн. рублей.**
- Пожарными подразделениями спасено 19 человек, материальных ценностей на общую сумму более 1 млрд. рублей**

Наиболее частыми причинами пожаров послужили неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

**Пожар в складском здании ООО «Бахус» 26 января 2012 года по адресу:
г. Ижевск, Первомайский район, ул. Зимняя, 11.**

**В результате пожара огнем повреждены стены, кровля, стеллажи внутри
склада, продукция, хранящаяся в складе.**

**Причина пожара: возникновение горения стеллажа от раскаленных частиц
металла или огарков электродов при проведении электросварочных работ.**



**Пожар в производственном здании мебельной фабрики «Аквилон»
01 марта 2014 года по адресу: г. Ижевск, Ленинский район, ул. Пойма, 25.
В результате пожара огнем повреждены имущество, стены, кровля здания
на площади 5 тыс.м², ущерб от пожара составил 7 млн. рублей.
Причина пожара: тепловое проявление аварийного режима работы
электрооборудования на участке распиловки.**



Пожар на объекте строительства «Многофункциональный центр «Италмас» на пересечении улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября в Устиновском районе г. Ижевска» 22 октября 2014 года.

Причина пожара: попадание на утеплитель раскаленных частиц металла, образовавшихся в результате электродуговой сварки.



Пожар в здании ресторана «Шале» 20 июля 2015 года по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, ул. Саввы Морозова, 1.

В результате пожара огнем повреждены конструкции крыши, наружная отделка стен.

Причина пожара: аварийный режим работы в светодиодной ленте, расположенной на наружной обшивке здания.



**Пожар в помещении ООО «Мебельная фабрика Кама» 12 декабря 2015 года
по адресу: г. Ижевск, пр. Дерябина, 2/65.**

**Причина пожара: аварийный режим работы электрооборудования, что
привело к воспламенению горючих элементов в северо-западной части
помещения мебельной фабрики.**

